



Frydendal Nytt

Utgis av Vaktmester i Boligsameiet Frydendal Søndre

Rehabilitering – maling

- Bod 4 er nå malt. Vindski tas senere.
- Bod 2 og 3 påbegynnes uke 24.
- Utvendig rekkverk stueside males av Vaktmester fortløpende.
- Rekkverk stueside innvendig: males av leilighetsbeboer – frist er 2019, ref. regler. Anbefales gjort sommeren 2018.
- Ytterdører males av Bjørn Håland i sommer. Samme farge som mørke Steni-plater.

Gjenstår:

Først og fremst bod 1 og 5, hvor vi ikke har noen interesserte malere per i dag.
Dernest vegger boder utside blokkgarasjer.

Interessert i å bidra?

Kontakt Vaktmester eller Bjørn Håland (NF108).
Bjørn bistår med å koordinere malearbeidet.

Garasjeport blokk 5

Har blitt påkjørt to ganger i på kort tid.
Vær oppmerksom på at farten på porten er lavere enn før. Dette skyldes ny teknikk og nye HMS-regler med krav om hvor fort en slik port skal gå.

Rehabiliteringsnytt

Anbefaler at du melder deg inn i sameiets gruppe på Facebook – BS Frydendal søndre. Her legges nyheter og oppdatering ut fortløpende.

Det er litt forsinkelser på blokk 4 og 5, da man har kommet til at vinduer må inn før Steni-plater kan monteres. Ny fremdriftsplan ligger på Facebook, og vil bli slått opp på Brakkerigg.

Steni-plater vil være på plass for:
Blokk 5 i uke 27. Blokk 4 i uke 32
Blokk 3 i uke 34. Blokk 2 i uke 38.

Spørsmål vedr rehabiliteringen?

Send e-post til styreleder@nedrefrydendal.no eller spør på Facebook.

Tilvalg 1. etasje – port og utegulv

Ønsker du dette? Send e-post til styreleder@nedrefrydendal.no med kopi til: kaare.rudshagen@selvaagprosjekt.no
Frist: FREDAG 8. juni 2018

Oppgi ditt navn og hvilken oppgang du bor i, og hva du bestiller.

Porten er 1 m bred inkl. stolper.
Pris ferdig montert = 5836 kroner.
Pris tregulv på uteplass kjøkkenside = 13000 kr.

Grilling - brannfare

Det er innført totalforbud mot å grille på sameiets uteplasser, p.g.a. brannfaren. Kun lov å grille på egen balkong. Dette i tråd med ABBV.no

Det er også forbudt å bruke motorisert verktøy som kan slå gnister på plen eller i nærhet av plen. Sigarettneiper må kastes andre steder enn plen. Plenen er knusk tørr flere steder i sameie.

Blokk 4 og 5

Det er **strengt forbudt** – og livsfarlig – å gå ut på kjøkkenbalkongen inntil rekkverk er på plass. Stillas rives i løpet av få dager. Rekkverk kommer om to uker for blokk 5.

Containere tidlig på morgen

Skjedde et par ganger før kl. 06.00.
Dette er vi lovet ikke skal skje igjen.
Arbeidstiden er fra kl 07.00.